

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Zielsetzung	1
2 Grundlagen	3
2.1 Brennstoffzellen	3
2.1.1 Vergleich mit konventionellen Kraftwerken	3
2.1.2 Brennstoffzellentypen	5
2.2 Die oxidkeramische Brennstoffzelle (SOFC)	7
2.2.1 Funktionsweise	7
2.2.2 Aufbauvarianten.....	8
2.3 Elektrolyt.....	11
2.4 Anode und Substrat.....	13
2.5 Kathode	14
2.5.1 Kristallstruktur der Perowskite	15
2.5.2 Elektronische Leitfähigkeit.....	16
2.5.3 Kompatibilität und Stabilität.....	17
2.5.4 Katalytische Aktivität und ionische Leitfähigkeit	18
2.6 Defektchemie der Kathodenmaterialien.....	19
2.6.1 Elektronische Leitung	19
2.6.2 Sauerstoffstöchiometrie	20
2.6.3 Theorie der Stöchiometrieveränderung, Kinetik, Ionenleitung.....	23
2.6.4 Prozesse an der Kathode	25
3 Experimentelle Methoden	28
3.1 Pulversynthese.....	28
3.1.1 Sprühtrocknungsverfahren.....	28
3.1.2 Citrat-Komplexierungsmethode.....	28
3.2 Chemische Analyse.....	29
3.3 Röntgendiffraktometrie	29
3.4 Bestimmung der inneren Oberfläche (BET-Messung)	29
3.5 Dilatometrie.....	30
3.6 Charakterisierung der Sauerstoffstöchiometrieveränderung	30
3.6.1 Aufbau der Messapparatur.....	31
3.6.2 Durchgeführte Experimente.....	33
3.6.3 Ermittlung der Sauerstoffstöchiometrieveränderung	34
3.6.4 Bestimmung der Aktivierungsenergie bei Oberflächenadsorption.....	34
3.6.5 Übertragbarkeit auf Prozesse bei Perowskiten.....	36
3.7 Herstellung von Einzelzellen	38

3.7.1 Substratherstellung	38
3.7.2 Herstellung von Anodenfunktionsschicht und Elektrolyt	39
3.7.3 Kathodenherstellung	40
3.8 Elektrochemische Charakterisierung	41
3.9 Charakterisierung von Mikrostruktur und Elementverteilung	42
4 Ergebnisse und Diskussion	43
4.1 Pulvercharakterisierung	43
4.1.1 Chemische Analyse	43
4.1.2 Röntgendiffraktometrie	44
4.1.3 Pulvermorphologie	46
4.1.4 Thermischer Ausdehnungskoeffizient	48
4.1.5 Diskussion des Abschnitts 4.1	50
4.2 Charakterisierung der Messmethoden TPR und TPO	50
4.2.1 Sauerstoffabgabe (TPR) von $\text{La}_{0,6}\text{Sr}_{0,4}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$	51
4.2.2 Sauerstoffaufnahme (TPO) von $\text{La}_{0,6}\text{Sr}_{0,4}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$	53
4.2.3 Diskussion der vorhergehenden Abschnitte	61
4.3 Sauerstoffstöchiometrieveränderung bei verschiedenen Materialien	63
4.3.1 $\text{La}_{1-x-z}\text{Sr}_x\text{MnO}_{3-\delta}$	64
4.3.2 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{FeO}_{3-\delta}$ und $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{CoO}_{3-\delta}$	64
4.3.3 $\text{La}_{0,8}\text{Sr}_{0,2}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$ und $\text{La}_{0,78}\text{Sr}_{0,2}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$	66
4.3.4 $\text{La}_{0,6}\text{Sr}_{0,4}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$, $\text{La}_{0,58}\text{Sr}_{0,4}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$ und $\text{La}_{0,55}\text{Sr}_{0,4}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$	67
4.3.5 $\text{Pr}_{0,8}\text{Sr}_{0,2}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$ und $\text{Pr}_{0,58}\text{Sr}_{0,4}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$	68
4.3.6 $\text{La}_{0,58}\text{Sr}_{0,4}\text{Cu}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$ und $\text{Sr}_{0,95}\text{Ce}_{0,05}\text{Co}_{0,2}\text{Fe}_{0,8}\text{O}_{3-\delta}$	70
4.3.7 Diskussion der vorhergehenden Abschnitte	71
4.4 Herstellung und Charakterisierung von Einzelzellen	72
4.4.1 Sinterverhalten	72
4.4.2 Materialprobleme beim Sintern	74
4.4.3 Einfluss der Sintertemperatur auf die Zelleistung	77
4.4.4 Einfluss der Herstellungsparameter der CGO-Zwischenschicht	78
4.4.5 Zusammensetzung des Kathodenmaterials	81
4.4.6 Langzeitstabilität	84
4.4.7 Shortstacktest	85
4.4.8 Diskussion der vorhergehenden Abschnitte	86
4.5 Zusammenfassende Diskussion	87
5 Zusammenfassung	89
6 Literatur	92
7 Anhang	98